1989 25 Jahre 2014

Audi-Ersatzteil-Service

Sommer-Info 2014

für Ihre Audi 100 Limousine, bis Juli 1976

☞ **ab sofort wieder lieferbar:**

Windschutzscheibendichtung Audi 100 Limousine	**€ 109,00**
Heckscheibendichtung Audi 100 Limousine …..	**€ 109,00**
Wasserpumpe, alle Audi 100 1,8l und 1,9l	**€ 89,00**
Innenleuchte, schaltbar, alle Modelle ab Bj. '72	**€ 15,90**
Pedalgummi für Brems-/Kupplungspedal	**€ 21,90**
Gummiabdichtung für Türkontaktschalter	**€ 5,90**
Türabdichtung, innen an Karosserie ..... ab	**€ 36,50**
Bremsschlauch vorn bis Bj. 7/74	**€ 12,00**
Bremssattelsatz, Schaltgetriebe, bis Bj. 7/74	**€ 198,00**
Bremsbeläge vorn, Schaltgetriebe bis Bj. 7/74	**€ 24,90**
Radbremszylinder, Audi 100 - Bj. '72 (Schaltgetriebe)	**€ 32,00**
Stoßdämpfer vorn, »Bilstein«-Gasdruck bis 7/74 ... á	**€ 153,90**
Stoßdämpfer, Öldruck, Hinterachse bis Bj. 7/73 ..... á	**€ 89,00**
Achsmanschette, innen, Schaltgetriebe bis Bj. '74	**€ 16,90**
Achsmanschette, außen, alle Modelle	**€ 12,90**
Verkleidung Schaltknüppel (aus Kunstleder bis Bj. 7/74)	**€ 19,50**

Alle Preisangaben sind - wenn nicht anders angegeben - Stückpreise inkl. 19% MwSt zuzüglich Versandkosten.
Lieferung solange der Vorrat reicht. Bestellungen bitte per FAX, e-mail, Briefpost oder telefonisch.

Audi-Ersatzteil-Service Helge Matthiesen Lornsenstraße 99 D- 25451 Quickborn-Heide
Telefon: 04106/7737-85/ -86 (AB) Telefax: 04106/773787 www.auditeile.com
werbung_info_100_alle_2014_07_1 Preisstand 07/2014 Preisänderungen, Lieferfähigkeit und Irrtum vorbehalten. Es gelten meine AGB.